


Schlechte Lötverbindungen:



Gutgewählte Lötverbindungen:

